


Fehlerbehebung für Porsche PCM 3.1

Hardware Upgrade



Fehlerbeschreibungen:

- Sporadische Neustarts des Systems
- Keine Navigationsdatenbank verfügbar
- Jukebox ist nicht anwählbar

Bei diesem Fehler modifizieren wir das Gerät durch ein Hardware Upgrade. Das Fehlerverursachende Bauteil wird durch einen schnelleren Speicherbaustein aufgerüstet. Das System wird auf den neusten Systemsoftware - Stand aktualisiert. Die auf Erschütterung anfällige Festplatte wird ersetzt.

Unser Angebot

CHF 1'290.-

Option: mit kabelloser Carplay Aufrüstung

CHF 3'890.-